

Gjøco Pliolite Murmaling er en mat, diffusionsåben murmaling til udendørs brug på mineralsk underlag. Den har god vedhæftning til vanskelige underlag og kan påføres ved temperaturer ned til +2 °C. Gjøco Pliolite Murmaling indeholder filmbeskyttende, svampehæmmende middel og har en god vejrbestandighed. Malingen er især velegnet til mur, beton, puds, både ubehandlet og tidligere malet. Ikke egnet til brug på supereternit.

## FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndet murmaling baseret på Hydro Pliolite-bindemiddel
Farve:	Hvid, A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix
Glans:	Helmat
Viskositet (P):	65-80
Egenvægt (kg/l):	1,5
Tørstof (volumen %):	Ca. 42

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	4-8 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+2 °C, helst over 5 °C

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forurening, og skyl efter med rent vand. Gammel løs maling, løst puds og støv skal fjernes ved stålborstning/skrabning. Det er vigtigt, at underlaget er fast, for at sikre en tilstrækkelig vedhæftning. Fladerne skal være tørre før videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger før overmaling.

## Anvendelsesmåde

Påfør 1-2 strøg Gjøco Pliolite Murmaling efter behov. På kraftigt sugende underlag kan første strøg fortyndes med op til 5 % vand eller grundes med Gjøco Murseis. Ved brug af Gjøco Pliolite Murmaling på eternit skal vedhæftningen testes med prøvestrøg. Er ikke egnet til brug på Supereternit på grund af vedhæftningsproblemer. Mure uden fugtspærre som koldmure og fritstående mure kan give afskalning på grund af stor fugtgennemgang. Ved ugunstige tørreforhold som høj luftfugtighed, tåge, regn og lave temperaturer kan der forekomme blanke og let klæbrige striber på malingsfilmen. Striberne består af vandopløselige stoffer og vil forsvinde ved regn og vejrpåvirkning. Malingens beskyttende egenskaber forringes ikke.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad på [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS